



Bayer Inc.
2920 Matheson Boulevard East
Mississauga (Ontario)
www.bayer.ca

AVIS DE RAPPEL

Bayer Inc. procède au rappel volontaire au Canada de certains produits en vaporisateur de marque TINACTIN® en raison de la présence de benzène

Bayer Inc. procède volontairement au rappel de six lots non périmés de produits en vaporisateur de marque TINACTIN® au Canada (numéros de lot commençant par TN) à l'échelle des consommateurs en raison de la présence de benzène dans certains échantillons des produits. Le benzène n'est un ingrédient d'aucun des produits de Produits de santé grand public de Bayer. Il est important de noter que la décision de Bayer de procéder volontairement au rappel de ces produits est une mesure prise par précaution et que les concentrations décelées ne devraient pas avoir de conséquences néfastes pour la santé des consommateurs.

Déclaration de risque : Le benzène est classé comme un carcinogène humain. L'exposition au benzène peut se faire par inhalation, par la bouche ou par la peau. Selon la durée et le niveau de l'exposition, le benzène peut causer des cancers comme la leucémie et le cancer du sang de la moelle osseuse, ainsi que d'autres maladies sanguines, pouvant être mortels. Du benzène issu de sources naturelles et d'activités humaines est présent dans l'environnement. Tous les humains de la planète sont exposés au benzène par multiples sources et voies, notamment par inhalation, par la peau et par la bouche. À ce jour, aucun effet indésirable lié à ce rappel n'a été signalé à Bayer.

Les produits en vaporisateur de marque TINACTIN® visés par le rappel sont les antifongiques en vente libre suivants :

Lot	Date de péremption	Nom du produit	DIN	CUP
TN00089	31/10/2021	Poudre désodorisante en aérosol Tinactin Chill	DIN 02319276	056219135644
TN0053X	31/8/2022	Poudre désodorisante en aérosol Tinactin Chill	DIN 02319276	056219135644
TN0044M	30/4/2023	Vaporisateur liquide Tinactin Chill	DIN 02319314	056219134722
TN003J0	28/2/2022	Poudre en aérosol Tinactin	DIN 00576050	068800181268
TN0057M	31/8/2022	Poudre en aérosol Tinactin	DIN 00576050	068800181268
TN00798	28/2/2023	Poudre en aérosol Tinactin	DIN 00576050	068800181268

Le problème ne touche pas la crème TINACTIN® ni aucun autre produit de Bayer.

Tous les produits rappelés sont présentés en bombes aérosols. Ils ont été distribués aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada et au Mexique par l'entremise de divers canaux de vente au détail.

Les consommateurs qui ont en leur possession des produits touchés doivent les mettre au rebut convenablement. Pour poser des questions et demander un remboursement, les consommateurs peuvent communiquer avec le Centre d'appels concernant le rappel de Bayer de 8 h à 20 h par téléphone au 1-888-473-8012 ou par courriel à bayer5969@sedgwick.com.

Les consommateurs devraient communiquer avec leur médecin ou un autre professionnel de la santé s'ils ont des questions ou des préoccupations, ou en cas de problème lié à l'utilisation des produits antifongiques en aérosol touchés. Les effets indésirables ou problèmes de qualité associés à l'utilisation de ces produits peuvent aussi être signalés au Centre d'appels concernant le rappel de Bayer.